

andere Objekte	Eigentum	Ausrichtung	Dachform	Material	Fläche	Zustand/ Dachsanierung
Bauhof Werkstätten	Gemeinde	N/S	Pulldach	Ziegel	400 m ²	Baujahr 1987
Firma Geissler	Gemeinde		Flachdach	Betondach		sanierungs- bedürftig Alter: ca. 40 Jahre
Rathaus	Gemeinde		Flachdach	Betondach / zum Teil Gründächer	ca. 1000 m ²	Sanierung 2002
Sommerbad	Gemeinde	O/W	Pulldach/ Flachdach	Ziegel/ Betondach	< 50 m ²	Sanierung? Modernie- sierung
Mehrzweck- halle Unterbrunn	Eigentümer in Erbpacht	N/S	Satteldach 18°	Ziegel	ca. 330 m ²	statisch geeignet
FFW Stockdorf	Gemeinde	O/W	Pulldach/ Flachdach	Welleternit		zunächst Risse- sanierung
Mutter-Kind- Haus Stockdorf	Gemeinde	O/W	Satteldach	Ziegel		
Polizei Gauting	Gemeinde	N/S	Satteldach	Ziegel		Zukunft?
bosco	Gemeinde	N/S	Satteldach			Statisch nicht trag- fähig
Weber-Stix- Haus Unterbrunner str.35/37	Gemeinde		Flachdach/ flaches Satteldach	Betondach		Sanierung 2010/2011 Statik prüfen

Bemerkung	Eignung *	Begründung
Photovoltaik-anlage vorhanden, 65 kwpeak/ Thermische Anlage für Kombination mit Hackschnitzanlage	ja	Einspeisung ins Netz
Statik nicht geprüft	momentan: nein	Dach in schlechtem Zustand
statisch geeignet	ja	Wohnungen mit Dachterrassen zur Zeit vermietet/ Optik zur Bahnhofstrasse
keine zusammenhängenden grösseren Flächen	nein	zusammenhängende Fläche zu klein, falsche Ausrichtung, stark verschattet
Verein muss zustimmen in Eigentüerversammlung	+/-	Südausrichtung, Zustimmung Eigentümer einholen
hohe Bäume verschatten	eher: nein	hohe Verschattung, falsche Ausrichtung
Dach stark untergliedert Gauben	eher:nein	geeignete Fläche zu klein
Dach stark untergliedert Gauben	momentan: nein	geeignete Fläche zu klein
hohe Bäume verschatten	nein	hohe Verschattung
hohe Bäume verschatten	+/-	hohe Verschattung